



Medidas e Códigos dos Coletores Ferramentas Elétricas e Eletrodomésticos

Pg. 2 / 5

Este catálogo está por ordem de número de lâminas

* Medidas em Milímetros

Código	Lâminas	Material	Diâmetro		Compr Total	Furo	= Aplicação =
			Coroa	Trabalho			
73	15	Ferro	31	30	20	12	Craftsman; Serra 7-1/4 (para 30 lâms, vide cód.174)
74	16	Ferro	34	33	20	12,7	Black & Decker : Serra Bosch; Serra Skill
509	16	Massa	30	28	18	8	Ventilador de Radiador
509-A	16	Massa	30	28	18	10	Valeo – Igual ao Cód. 509 – com furo 10 mm.
510	16	Massa	33	31	20	8	Bosch – Ventilador do radiador
77	17	Ferro	26	25	16	10	Especial
75	18	Ferro	27	26	15	8	Fein; Furadeira ASZ-45
80	20	Ferro	25	24	12	8	Fein; Furadeira 636
80-MG	20	Massa	25	23	15	8	Arno / Fein – Furadeira 636
81	20	Massa	33	31	17	8	Fiat – Ventilador de Radiador Spall / Tempra
81-MG	20	Massa	32	30	17	8	Igual ao Cód. 81 (com gancho)
81-MG-A	20	Massa	32	30	17	10	Igual ao Cód. 81 (com gancho) – Ventilador Marea
82-MG	20	Massa	41	27	20	8	Denso (coroa = 41 mm) com ganchos abertos
83	21	Massa	42	41	12	20	Siemens – Taco Gerador
84	21	Massa	28	28	12	16	Reliance – Taco Gerador
512	22	Massa	23	22	12	6,3	Singer; Máquina de Costura
29-MG	22	Massa	25	23	15	8	Singer; Furadeira (Com gancho)
29-A	22	Massa	24	23	16,5	8	Eletrolux; Aspirador Pequeno
95	22	Ferro	30	29	18	10	Lamb / Eureka / Alfa; Aspirador de Pó
95-M	22	Massa	29	28	17	10	Igual ao Cód. 95 (com mica entre lâminas)
95-MG	22	Massa	30	28	17	10	Igual ao Cód. 95-M – com gancho
96	22	Ferro	30	29	22	10	Ridgid; Aspirador
96-M	22	Ferro	29	28	22	10	Igual ao Cód. 96 (com mica entre lâminas)
97-M	22	Massa	29	28	19,5	11	Serra Lamber Jack
98-M	22	Massa	29	28	25	10	Martelo Hiwit
103	24	Massa	24	22	12	6	Elgin; Máquina de Costura
105	24	Ferro	24	22	11	7	Bosch; Furadeira 8170 / 1504 / 1115
107	24	Ferro	25	24	14,5	10	Makita; Tupia 1900 / 9500 / 9501
107-M	24	Massa	24	23	14,5	10	Igual ao Cód. 107 (com mica entre lâminas)
110	24	Ferro	25	24	13	7	
111	24	Ferro	26	24	14	8	Black & Decker; Furad. e Serra/ Cort. de grama Trap
111-MG	24	Massa	24	22	14	8	Igual ao Cód. 111- c/ gancho– sem mica entre lâminas
111-MG-Mica	24	Massa	25	23	14	8	Igual ao Cód. 111-MG (com mica entre lâminas)
113	24	Ferro	25	24	13,5	9,5	Bosch; Furadeira e Tico-Tico 0173/ 1111/ 1112/ 1126 1129/ 1182/ 1205/ 1215/ 1327/ 1338/ 3236/ 3237/ 1347
113-M	24	Massa	24	23	13,5	9,5	Igual ao Cód. 113 (com mica entre lâminas)
113-MG	24	Massa	24	22	13,5	9,5	Igual ao Cód. 113 com gancho, sem mica só p/ furadeira
113-MG-Mica	24	Massa	24	23	13,5	9,5	Igual ao Cód. 113 (c/ gancho – c/ mica entre lâminas) Coletor reforçado com 2 anéis de segurança interno
126-MG	24	Massa	24	22	13,5	10,5	Bosch Hobby com 24 Lâminas
114	24	Ferro	25	24	15	10	Fein; Furadeira 637 / Metabo
114-M	24	Massa	25	24	15	10	Igual ao Cód. 114 (com mica entre lâminas)
115	24	Ferro	27	26	13	10,3	Black & Decker; Furadeira 13 GDP
120-M	24	Massa	29	28	19	12	Ferrari – Serra Mármore / Western
121-M	24	Massa	29	28	19	10	Ferrari – Serra Mármore / Castor Lider